



Practical Training on Operation of the Salinity Meter

Mr D Dindyal
National Environmental Laboratory

Different mesures possible avek lekipmen



Different mesures possible avek lekipmen



1. Allume lekipman



Appuye lor bouton ‘On/Off’

2. Shifte entre ban different mesure




Appuye lor bouton 'Mode/Ent'
pH>Cond>TDS>Salt

3. Checke si capave mesure




Confirme ki l'appareil lor 'MEAS'
pou capave prend mesure

4. Prend mesure



Plonge lekipmen la dan delo depi
cot indike ar fleche pou prend

5. Lire Resulta



Resulta la li paret dan premie la ligne. Anba li ena temperature.

6. Teigne lekipmen la



Kan fini lire resulta ek fin termine, teigne lekipmen la are bouton ‘On/Off’ ek tampon l’appareil la avec tissue ek met so bouchon.

Unite mesure

➤ pH

- So valer li entre 0 – 14
- Valer 7 li neutre
- <7 – acide et >7 alkalin

➤ Conductivite

- Siemens (S)
- μ S (micro Siemens) ou mS (milli Siemens)
- Delo robinet li generalman entre 50 - 600 μ S
- Delo saumatre li entre 1000 – 5000 μ S
- Delo la mer > 50000 μ S
- Delo pou arrose li depan lor type plantation (e.g. oignon <2000 μ S)
- Sa laparey la li capav al depi 20 mS (20,000 μ S)

CALIBRATION LAPAREY



Calibration ek so importans

- Nou calibre laparey la pou confirme ki resulta ki li pe lire li bon
- Nou pa fer li sak fois mais mo recommande zot fer li ene fois tou le trois mois
- Pou fer calibration ena ban sachet solution ki zot pou servi
- Nou pou calibre laparey la pou pH ek conductivite


Calibration pH

1. Pez bouton ‘On/Off’ pou allume laparey
2. Pez bouton ‘Mode/Ent’ pou choisir pH entre pH/Cond/TDS/Salt
3. Rinse sensor la avec inpe delo robinet
4. Ouver ene sachet pH 7.00 ek plonge laparey la ladans. Apre pez bouton ‘Cal’
5. Laisse valer dan premie la ligne stabilise apre appuye lor bouton ‘Mode/Ent’
6. Repet etape 4 ek 5 pou sachet pH 10.01
7. Kan fini capav prend mesure



Calibration Conductivite

1. Pez bouton ‘On/Off’ pou allume laparey
2. Pez bouton ‘Mode/Ent’ pou choisir Cond entre pH/Cond/TDS/Salt
3. Rinse sensor la avec inpe delo robinet
4. Ouver ene sachet Cond 1413 µS ek plonge laparey la ladans. Apre pez bouton ‘Cal’
5. Laisse valer dan premie la ligne stabilise apre appuye lor bouton ‘Mode/Ent’
6. Kan fini capav prend mesure



Maintenance ek precaution

- Kan fini servi laparey la rinse sensor la ek delo robine
- Si pa fine servi laparey la ene bon boute le temps nek trempe sensor la dan delo robine pou 10 min
- Fer calibration environ tou le trois mois
- Pa mesure delo la mer
- Pa laisse laparey expose ar soley pou trop lontemps

Contact Details

Mr D Dindyal

National Environmental Laboratory
National Laboratories Complex

Reduit

Email: ddindyal@mail.gov.mu

Tel: 466 1080

Contact Details

Mr Bernard Lim
Ducray Lenoir Ltd
19, Poivre St, Port Louis
Tel: 2027700
Fax: 2027701
Email: duclen@intnet.mu

Merci

Question?